

## Sindipetro RJ / FNP

### *Encaminhamento de pauta adicional / SMS*

Proposta de pauta SMS

- Quadro do setor saúde;
  - Cláusula 81, parágrafo 5º – compor as equipes de saúde somente com empregados
    - GT de primeirização – até hoje os resultados não foram apresentados aos sindicatos;
    - Fechamento dos postos de saúde nos horários de almoço nos terminais por falta de enfermeiros
      - nas férias deles(as), os terminais ficam sem enfermeiro(a) próprio(a)
  
- Condições de trabalho das CIPAs;
  - Cláusula 73, parágrafo 5º- meios necessários ao desempenho das atribuições
    - Comunicação
    - Liberação dos suplentes, em turno, com transporte
  - Garantir representante do sindicato nas CIPAs das plataformas
  - Garantir sala para acompanhar reunião por videoconferência
  - Reunião extraordinárias nas plataformas fora do horário do turno e sem direito à compensação
  
- Condições das Brigadas de Incêndio, Cláusula 79, parágrafo 5º – priorizar com pessoal da área de segurança industrial
  - NBR 14608 4.1.4 – reciclagem anual para brigada voluntária
  - NBR 14276 4.1.3 – Critérios para seleção de candidatos a brigadista
    - A) permanecer na edificação durante seu turno de trabalho
      - A não efetivação dos técnicos de segurança em turnos inviabiliza sua participação na composição das brigadas pelo critério acima

- Revisão do padrão de exames periódicos
  - Teste ergométrico, eletroencefalograma, exame psicológico, exame psiquiátrico retirados do periódico
  - Periódico fora do horário de trabalho (folga) e sem pagamento de horas extras e auxílio almoço, no caso de durar o dia todo
  
- Cumprimento da Cláusula 76
  - Parágrafo 1º, entrega da cópia do relatório de acidente assinado pelo sindicato
  - Parágrafo 2º, acesso a toda documentação – negada em investigação no TEBIG (Carta SINDIPETRO 106/2018)
  - oferecer treinamento aos membros do sindicato (empregados) e seus assessores técnicos (médicos e técnicos de segurança) em áreas com acesso restrito (Subestação de energia – NR-10, Espaço confinado – NR-33 e Trabalho em altura – NR-35)
  - Acidentes e incidentes graves não estão sendo informados aos sindicatos
    - Princípio de incêndio na RPBC
    - Incidente na Tocha da Ilha Comprida (TABG)
  
- Não estão garantindo representação dos GTB nos fóruns do benzeno: CNPBz e CEBz, Cláusula 84
  
- Atendimento no Posto de Saúde, solicitação do CID e exigência de assinatura de termo de ciência dos prazos de entrega do atestado
  - Exigência do CID nos atestados e direito à privacidade
    - Resolução CFM 1658/2012
  - Contestação de Atestados médicos (de próprios e terceirizados)
    - Parecer 15/95 do Conselho Federal de Medicina (CFM)
  
- Efetivo por escrito, de acordo com a NR-20
  
- Trabalho solitário e a morte do Técnico de Operações da REDUC
  - demorou-se quase três dias para esvaziar o tanque e descobrir se o trabalhador estava mesmo morto ou desaparecido

- Mudança das placas de atmosfera explosiva (demanda do Estelitto)
  - Potencial não conformidades na UO-RNCE e na UO-RIO – P51 e P58
  - Ofício: Em virtude de perda de padronização das placas de segurança voltadas à sinalização de ambientes onde haja atmosfera explosiva, decorrente de alterações na normalização interna da Petrobras, o Sindipetro-RJ solicita reunião com os senhores de forma a discutir soluções para o grave problema. Recebemos de nossos associados, evidências de que o problema não se restringe a base de nossa entidade e está ocorrendo em diversas unidades da Companhia. O problema não é de origem recente, tendo sua gênese na alteração da norma N-2657, emitida em 2002 e integrada ao Manual de Sinalização da Petrobras. Diante do grande passivo de correções que se fazem necessárias, a reunião se mostra urgente, inclusive considerando os riscos das atmosferas explosivas.
- Fortalecimento das inspeções de segurança em plataformas e revisão das operações de risco que envolvam supervisão (motivado pelo TAR alto e acidentes que vem acontecendo nas plataformas em início de operação (UO-RIO P-74 e P-75). Já existe padrão para estas inspeções PE-3URI-01408 que precisa ser executado com regularidade e profissionais experientes;