

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021.

Carta – Sindipetro – RJ – nº 157/2021.

À Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

A/C: Gerente Executivo de RH - Juliano Mesquita Loureiro

C/C: Gerente Setorial de Relações Sindicais – Marta Regina Dal Cere Garcia

C/C: Gerente de Relações Sindicais RH/RS - Fabricio Pereira Gomes

C/C: Gerente setorial BUZIOS/PRODUCAO/ATP-BUZ/SMS - Ramon Argolo

Assunto: Comissões de investigação com indicado pelo sindicato

Como combinado na reunião entre Sindipetro RJ e Gerência SMS Búzios na terça 29 de junho, comunicamos que vários diretores do sindicato foram indicados como representantes para várias das comissões convocadas pela Petrobras sem que nenhum deles fosse convocado para reunião. Isso em última instância é o descumprimento do Acordo coletivo de trabalho vigente ACT 2020-2022.

A continuação lista do ano 2021 com as datas de indicação, as anomalias, incidentes ou acidentes e o diretor indicado.

Data Indicação	Descrição apresentada sobre o Evento	Empresa responsável	Unidade do acidente	Nome do (a) indicado (a)
05/02/2021	Incidente Durante teste operacional semanal da Bomba Combate à Incêndio UB-5420501A (M-00, Proa), a válvula de admissão e descarga de ar (VV-01) ESP-54206012 teve seu componente de admissão de ar desprendido do seu corpo e veio a cair no piso do main deck, em área não acessada por pessoas durante operações.	Petrobras	P74	Ricardo Bogado
05/02/2021	<i>Anomalia de Segurança de Processo TIER 3 - ISP Em P-75, durante o monitoramento foi detectado que o anular do poço 7-BUZ-29D-RJS se encontrava com pressão abaixo da mínima definida no envelope operacional. O poço encontra-se fechado desde 01/08/2020, com todas as válvulas da ANM e DSHV fechadas.</i>	Petrobras	P75	Ricardo Bogado
05/02/2021	<i>Anomalia de Segurança de Processo TIER 3 - ISP Em P-76, ocorreu parada emergencial de nível menor por sensibilização de sensor de fogo durante a realização de manutenção preventiva em sensores de fogo da Estação de Medição (EMED) de POPA.</i>	Petrobras	P76	Ricardo Bogado
05/02/2021	<i>Anomalia de Segurança de Processo TIER 4 - DSP Em P-77 ocorreu parada emergencial de nível menor devido sinal espúrio XLSS-5400001-02 em razão de falha no sistema de automação.</i>	Petrobras	P77	Ricardo Bogado
05/02/2021	<i>Anomalia de Segurança de Processo TIER 4 - DSP Em P-77 ocorreu parada emergencial de nível menor devido sinal espúrio XLSS-5400001-02 em razão de falha no sistema de automação.</i>	Petrobras	P77	Ricardo Bogado

05/02/2021	<i>Anomalia de Segurança de Processo TIER 3 - ISP Em P-77 ocorreu parada emergencial nível menor devido a pressão muito alto no vaso separador de produção.</i>	Petrobras	P77	Ricardo Bogado
18/03/2021	<i>Anomalia de Segurança de Processo TIER 3 - ASP Perda de contenção NÃO significativa de gás pelo corpo da válvula SDV-1233013, que demandou a parada de operação da válvula e isolamento do trecho da linha para reparo.</i>	Petrobras	P75	Marcelo Ribeiro
05/04/2021	<i>Em P-75, ocorreu parada emergencial de nível menor após falha de cartão eletrônico associado a vários sensores de fogo e gás do Módulo 05 que, desta forma, entraram em falha simultaneamente.(Sinal espúrio)</i>	Petrobras	P75	Moisés Gomes da Costa
26/04/2021	<p><i>P-75 21/04/2021 P-75 [Item 1.1.3. Parada emergencial de nível menor, letra N - outros]: Ocorreu ESD-3P devido falha no sensor de visada de gás (atuação espúria). Anomalia de Segurança de Processo TIER 4 - DSP</i></p> <p><i>P-75 21/04/2021 Parada emergencial de nível menor devido indicação espúria de nível muito alto nos medidores LIT-5412001-1/2. Anomalia de Segurança de Processo TIER 4 - DSP</i></p> <p><i>P-76 23/04/2021 Em P-76 ocorreu perda de contenção primária NÃO significativa de óleo diesel (Volume de 0,030m³), devido a falha da junta de linha de diesel, contido na bacia de contenção do equipamento. Anomalia de Segurança de Processo TIER 3 - ASP</i></p> <p><i>P-74 23/04/2021 P-74 [Item 4.5.3. Princípio de incêndio] - Durante serviço de manutenção preventiva do motor diesel do guindaste, foi realizada a limpeza prévia do piso com estopa, que foi deixada no piso abaixo do dreno para contenção de resíduos de diesel. No momento que guardava as ferramentas, ainda no local (sala de máquinas do guindaste), o mecânico notou presença de fumaça e chama na estopa. Princípio Incêndio</i></p>	Petrobras	P74 P75 P76	Marcos Dias
09/06/2021	<i>acidente ocorrido em 05/06/2021 na SS-81</i>	Petrobras	SS-81	Ricardo Luiz Bogado Duarte

Atenciosamente,

Roberto Santos
André Bucaresky
p/ Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ