

Rio de Janeiro, 10 de março de 2022.

Carta – Sindipetro – RJ – nº 063/2022.

À **Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás**

A/C: **Coordenadora de Relações Trabalhistas e Sindicais – Celine Blotta**

Assunto: Problemas no embarque às sondas NS-32, NS-49 e NS-39

Recebemos denúncia que os empregados que embarcam nos Navios Sonda NS-32, NS-49 e NS-39 estão ficando sem desembarque frequente, pois apenas uma aeronave faz a troca destas três unidades e há mais de um mês a aeronave quebra diariamente. Quando questionado pelos trabalhadores, alegam que por determinação contratual não podem colocar outra aeronave. Solicitamos que a Petrobras, operadora do Campo de Mero, verifique o plano de manutenção da aeronave e providencie a apuração dos fatos para evitar um futuro acidente.

Certos do pronto atendimento, subscreve pelo SINDIPETRO-RJ,

Atenciosamente,

Bayer Grudka Lira p/ **Igor Mendes**
p/ **Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ**