



Informações do Cliente e do Veículo



Nome: SINDICATO TRAB EMPRE PROP CONT NO EST
Veículo: VW KOMBI
Modelo:
Placa: LPP5807
Km: 116313
Nº do Relatório: 240717229
Data da Vistoria: 10/07/2024

Dados - Base de Índice Nacional BIN

RENAVAM: 00212374001
Fabricante: VOLKSWAGEM
Nº do Chassi: 9BWMF07XXBP003054
Nº do Motor: BTJ741990
Nº do Câmbio: Não Informado
Carroceria: Não Informado
Ano Fab/Mod.: 2010/2011
Capacidade: 09
Cilindrada: 1390
Espécie: MISTO
Potência: 80

Verificação de Dados e de Identificação

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	✓	Ok
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran? O	✓	Ok
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Ok
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	✗	Constam 05 no DETRAN/RJ
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	✓	Ok
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Ok
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Ok
DÉBITO DE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE LICENCIAMENTO?	✗	GRT 2023 e 2024 em aberto para pagamento




Registro Fotográfico das Identificações do Veículo






Registro Fotográfico das Identificações do Veículo





Teste de Pintura



1 - Capô	✓	Pintura Original
2 - Teto	✓	Pintura Original
3 - Tampa traseira	✓	Pintura Original
4 - Paralama dianteiro esquerdo	✓	Pintura Original
5 - Porta Dianteira Esquerda	✓	Pintura Original
6 - Porta Traseira Esquerda	*	Indícios de repintura
7 - Lateral Traseira Esquerda	!	Repintura
8 - Paralama Dianteiro Direito	✓	Pintura Original
9 - Porta Dianteira Direita	✓	Pintura Original
10 - Porta Traseira Direita	*	Com adesivo
11 - Lateral Traseira Direita	!	Indícios de repintura

Exterior

Estado geral da pintura	!	Com riscos de uso. Vide fotos em anexo
Estado geral da pintura	✓	
Amassados	✗	Paracheque traseiro e tampa de mala
Riscos / Arranhões	✗	Com riscos de uso. Vide fotos em anexo
Frisos	*	
Paracheque dianteiro	✗	Com riscos
Paracheque traseiro	✗	Com amassado e avaria na pintura
Borrachões	✓	
Farol Direito	✓	
Farol Esquerdo	✓	
Lanterna direita	!	Lente amarelada
Lanterna esquerda	!	Lente amarelada
Farol de neblina	*	
Grade	✓	
Limpadores dianteiros	✓	
Limpador traseiro	*	
Retrovisor direito	✗	Com indícios de reparação
Retrovisor esquerdo	✗	Com indícios de reparação
Maçanetas das portas	✓	
Maçaneta porta-malas	✓	
Guarnições dos vidros	✓	
Vidros	✓	
Parabrisa	✓	
Caixa de ar	✓	
Caixa de rodas	✓	



Interior

Estado geral do interior	✓	
Banco motorista	✗	Com avaria
Banco passageiro	✗	Com avaria
Banco traseiro	✗	Faltando um dos bancos traseiro
Forro de porta DE	✓	
Forro de porta DD	✓	
Forro de porta TE	✓	
Forro de porta TD	✓	
Tapete assoalho	*	
Jogo de tapetes	✓	
Forro de teto	✓	
Volante	✓	
Painel	✓	
Mostradores do painel	✓	
Botões do painel	✓	
Difusores de ar	✓	
Sistema de som	✗	Sem a frente do som e alto falante lado esquerdo solto
Alavanca de marcha	✓	
Console	✓	
Acionamento dos bancos	✓	
Cinto de seg motorista	✓	
Cinto de seg passageiro	✓	
Cintos traseiros	✗	Cintos traseiros com avaria
Tampa porta-luvas	✓	
Interior porta-luvas	✓	
Porta objetos das portas	✓	
Porta revista	✓	
Retrovisor interno	✓	
Encostos de cabeça	✓	
Tampa do porta malas	✓	
Ac do porta malas	✓	
Ac. do tanque	✓	
Ac. do capô	✓	
Odores	✓	

Rodas e Pneus

Roda Dianteira Direita	✓
Roda Dianteira Esquerda	✓
Roda TD	✓
Roda TE	✓
Roda estepe	✓
Pneu DD	✗
Pneu DE	✗
Pneu TD	✓
Pneu TE	✗





Parte Elétrica

Farol Dianteiro Direito	✓	
Farol Dianteiro Esquerdo	✓	
Lanterna TD	✓	
Lanterna TE	✓	
Luz de ré	✗	Não acendeu
Seta DD	✓	
Seta DE	✓	
Seta TD	✓	
Seta TE	✓	
Luz de placa	✓	
Luz interna	✗	Não acendeu
Iluminação do painel	✗	Não acendeu
Ilum. dos mostradores	✓	
Iluminação do som	✗	
Vidro elétrico DE	*	
Vidro elétrico DD	*	
Vidro elétrico TE	*	
Vidro elétrico TD	*	
Retrovisor elétrico DE	*	
Retrovisor elétrico DD	*	
Trava das portas	✓	
Limp. de parabrisa D	✓	
Limp. de parabrisa T	*	
Esguicho parabrisa	✓	
Esguicho VT	*	
Kit multmidia	*	
Alarme	*	
Ar condicionado	*	

Manuais

Manual	✓	
Livrete de revisões	✓	
Chave reserva	!	Não foi apresentado
Chave de rodas	✓	
Macaco	✓	
Triângulo de seg	✓	
Extintor de incêndio	*	



Mecânica / Teste de Rodagem

Central eletrônica		Luz de injeção acesa no painel
Vazamentos		Sistema de direção e parte inferior do bloco úmidos de lubrificantes
Pastilha de freio		
Funcionamento geral		
Direção		Sistema de direção com indícios de vazamento
Freios		
Câmbio		
Embreagem		
Barulhos internos		
Barulhos suspensão		
Rolamentos		
Alinhamento		

Detalhamento de Avarias e Defeitos

Nenhuma Avaria ou Defeito encontrado ou comentado.

Impressões e Comentários

1-Consultas realizada às 19:05 do dia 10/07/2024. 2-DETRAN/RJ informa veículo licenciado 2024 com 05 multas no nada consta DETRAN/RJ e GRT 2023 R\$76,77 e GRT 2024 R\$76,77 em aberto para pagamento. *****VALOR ESTIMADO R\$ 8.500,00 *****

Observações

Nenhuma observação realizada.



Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria






Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria







Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Registro Fotográfico da Vistoria





Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Termos do Relatório

Esta vistoria é de caráter privado, de verificação pré-compra para orientação em termos de consultoria automotiva, de um veículo usado e suas informações tem validade apenas para o exato momento de sua execução, limitando-se a tentar identificar visualmente e sem desmontar nenhuma peça, possíveis problemas ou adulterações no veículo. As consultas nas bases de dados são de responsabilidade da fornecedora de informações. Qualquer alteração ou modificação no veículo, bem como a inclusão de novas informações nas bases de dados, invalida a análise feita na vistoria.

Este relatório NÃO possui validade como Laudo para transferência de propriedade junto ao Detran, fins judiciais ou como perícia e/ou vistoria técnica cível, criminal ou de engenharia.

M Silva Vistoria Comércio e Assessoria Veicular Ltda -

marcos@peritoautomotivo.com.br CNPJ: 52.496.587/0001-75 Estrada de Jacarepaguá 1193 22753-030 RJ
Tel: (21) 9816-90815