



Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Informações do Cliente e do Veículo



Nome: SINDICATO TRAB EMPRE PROP CONT NO EST
Veículo: NISSAN LIVINA
Modelo: 18S
Placa: LQW8811
Km:
Nº do Relatório: 240717232
Data da Vistoria: 10/07/2024

Dados - Base de Índice Nacional BIN

RENAVAM: 00567186881
Fabricante: NISSAN
Nº do Chassi: 94DJBYL10EJ849538
Nº do Motor: MR18992849H
Nº do Câmbio: Não Informado
Carroceria: Não Informado
Ano Fab/Mod.: 2013/2014
Capacidade: 05 PASSAGEIROS
Cilindrada: 1798
Espécie: PAS / AUTOMOVEL
Potência: 126

Verificação de Dados e de Identificação

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✗	NUMERAÇÃO DO BLOCO DIVERGENTE DA BIN
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	✓	Ok
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran? O	✗	LACRE COM AVARIA E SEM A NUMERAÇÃO
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Ok
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	✗	Constam 17 no DETRAN/RJ
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	✓	Ok
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Ok
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Ok






Registro Fotográfico das Identificações do Veículo



10 de jul. de 2024 10:56:06
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:41:19
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:38:27
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:31:20
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



Registro Fotográfico das Identificações do Veículo




10 de jul. de 2024 10:31:09
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro

COORDENADOR DE SEGURANÇA DO CLIA 81140128051		CAT ***	
MARCA/VEICULO/VERSÃO NISSAN/GRAND LIVINA 18S			
PASSAGEIRO AUTOMÓVEL PLACA ANTERIOR / LAR *****			
CHASSI 94DJBVL10EJ849538		COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	
BRANCA			
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO *BIN9323***ZEIXOS* 16/060/002936 /19-OP1364/19-SRP22/RJ*LCU101619 065*****			
NOME SINDICATO TRAB EMPR PROP CONT IND NO EST		CPF / CNPJ 33.652.355/0001-14	
LOCAL RIO DE JANEIRO RJ		DATA 09/03/2023	
ATENDIDO DIGITALMENTE PELO DETRAN			
DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TAXA *		DATA DE QUOTAÇÃO *	
PAGAMENTO ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO		CUSTO EXERCÍCIO DO SEGURO (R\$) *	
CONTRATO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) *		CUSTO DO RESGATE (R\$) *	
CONTRATO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (DNT) *		VALOR DO RIF (R\$) *	
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) *		VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) *	
INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT			



Teste de Pintura



1 - Capô	✗	Indícios reparação/ repintura
2 - Teto	✓	Pintura Original
3 - Tampa traseira	!	Indícios repintura
4 - Paralama dianteiro esquerdo	✗	Indícios reparação/repintura
5 - Porta Dianteira Esquerda	!	Indícios repintura
6 - Porta Traseira Esquerda	!	Indícios repintura
7 - Lateral Traseira Esquerda	!	Indícios repintura
8 - Paralama Dianteiro Direito	!	Indícios repintura
9 - Porta Dianteira Direita	!	Indícios repintura
10 - Porta Traseira Direita	!	Indícios repintura
11 - Lateral Traseira Direita	!	Indícios repintura

Exterior

Estado geral da pintura	!	Com riscos de uso. Vide fotos em anexo
Estado geral da pintura	✓	
Amassados	✓	
Riscos / Arranhões	✗	Com riscos de uso. Vide fotos em anexo
Frisos	✗	Frisos com riscos e traseiro direito soltando
Parachoque dianteiro	✗	Com riscos
Parachoque traseiro	✗	Com riscos e desalinhado
Borrachões	✓	
Farol Direito	!	Lente fosca
Farol Esquerdo	!	Lente fosca
Lanterna direita	✓	
Lanterna esquerda	✓	
Farol de neblina	!	Lente fosca
Grade	✓	
Limpadores dianteiros	✓	
Limpador traseiro	✓	
Retrovisor direito	✓	
Retrovisor esquerdo	!	Com pintura na cor preta
Maçanetas das portas	✓	
Maçaneta porta-malas	✓	
Guarnições dos vidros	✓	
Vidros	✓	
Parabrisa	✓	
Caixa de ar	✓	
Caixa de rodas	✓	



Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Interior

Estado geral do interior	✓	
Banco motorista	✓	
Banco passageiro	✓	
Banco traseiro	✓	
Forro de porta DE	✓	
Forro de porta DD	✓	
Forro de porta TE	✓	
Forro de porta TD	✓	
Tapete assoalho	✓	
Jogo de tapetes	✗	Somente compartimento dianteiro
Forro de teto	✓	
Volante	✗	Com desgaste de uso
Painel	✓	
Mostradores do painel	✓	
Botões do painel	✓	
Difusores de ar	✓	
Sistema de som	✓	
Alavanca de marcha	✗	Desgaste na pintura
Console	✓	
Acionamento dos bancos	✓	
Cinto de seg motorista	✓	
Cinto de seg passageiro	✓	
Cintos traseiros	✓	
Tampa porta-luvas	✓	
Interior porta-luvas	✓	
Porta objetos das portas	✓	
Porta revista	✓	
Retrovisor interno	✓	
Encostos de cabeça	✓	
Tampa do porta malas	✓	
Ac do porta malas	✗	Não abriu
Ac. do tanque	✓	
Ac. do capô	✓	
Odores	✓	

Rodas e Pneus

Roda Dianteira Direita	✓
Roda Dianteira Esquerda	✓
Roda TD	✓
Roda TE	✓
Roda estepe	✓
Pneu DD	✓
Pneu DE	✓
Pneu TD	✓
Pneu TE	✓
Pneu estepe	✓



Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Parte Elétrica

Farol Dianteiro Direito	!	SEM BATERIA
Farol Dianteiro Esquerdo	!	SEM BATERIA
Lanterna TD	!	SEM BATERIA
Lanterna TE	!	SEM BATERIA
Luz de ré	!	SEM BATERIA
Seta DD	!	SEM BATERIA
Seta DE	!	SEM BATERIA
Seta TD	!	SEM BATERIA
Seta TE	!	SEM BATERIA
Luz de placa	!	SEM BATERIA
Luz interna	!	SEM BATERIA
Iluminação do painel	!	SEM BATERIA
Ilum. dos mostradores	!	SEM BATERIA
Iluminação do som	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico DE	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico DD	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico TE	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico TD	!	SEM BATERIA
Retrovisor elétrico DE	!	SEM BATERIA
Retrovisor elétrico DD	!	SEM BATERIA
Trava das portas	!	SEM BATERIA
Limp. de parabrisa D	!	SEM BATERIA
Limp. de parabrisa T	!	SEM BATERIA
Esguicho parabrisa	!	SEM BATERIA
Esguicho VT	!	SEM BATERIA
Kit multimedia	!	SEM BATERIA
Alarme	!	SEM BATERIA
Ar condicionado	!	SEM BATERIA

Manuais

Manual	✓	
Livrete de revisões	✓	
Chave reserva	!	Não foi apresentado
Chave de rodas	✓	
Macaco	✓	
Triângulo de seg	✓	
Extintor de incêndio	✓	



Vistoria Completa
marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Mecânica / Teste de Rodagem

Central eletrônica	!	Veículo sem bateria
Vazamentos	✖	Bloco motor e caixa de câmbio úmidos de lubrificantes
Pastilha de freio	!	
Funcionamento geral	✖	Sistema de arrefecimento sujo. Veículo sem bateria
Direção	!	
Freios	!	
Câmbio	!	
Embreagem	!	Pedal duro
Barulhos internos	!	
Barulhos suspensão	!	
Rolamentos	!	
Alinhamento	!	

Detalhamento de Avarias e Defeitos

VEÍCULO SEM BATERIA NO MOMENTO DA VISTORIA.

Impressões e Comentários



1-Consultas realizada às 19:16 do dia 10/07/2024. 2-DETRA/RJ informa veículo licenciado 2023 com restrição administrativa, 17 multas no nada consta DETRAN/RJ e GRT 2023 R\$76,77 e GRT 2024 R\$76,77 em aberto para pagamento. 3-NÚMERO DE MOTOR DO BLOCO DIVERGENTE DO NÚMERO CADASTRADO NA BIN. *****VALOR ESTIMADO R\$2.000,00 *****

Observações

Nenhuma observação realizada.



Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria



10 de jul. de 2024 10:35:29
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:35:40
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:35:47
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:35:54
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria



10 de jul. de 2024 10:43:10
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:43:15
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:41:56
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 10:42:21
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 11:12:33
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 11:05:56
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Termos do Relatório

Esta vistoria é de caráter privado, de verificação pré-compra para orientação em termos de consultoria automotiva, de um veículo usado e suas informações tem validade apenas para o exato momento de sua execução, limitando-se a tentar identificar visualmente e sem desmontar nenhuma peça, possíveis problemas ou adulterações no veículo. As consultas nas bases de dados são de responsabilidade da fornecedora de informações. Qualquer alteração ou modificação no veículo, bem como a inclusão de novas informações nas bases de dados, invalida a análise feita na vistoria.

Este relatório NÃO possui validade como Laudo para transferência de propriedade junto ao Detran, fins judiciais ou como perícia e/ou vistoria técnica cível, criminal ou de engenharia.

M Silva Vistoria Comércio e Assessoria Veicular Ltda -

marcos@peritoautomotivo.com.br CNPJ: 52.496.587/0001-75 Estrada de Jacarepaguá 1193 22753-030 RJ
Tel: (21) 9816-90815