



Informações do Cliente e do Veículo



Nome: SINDICATO TRAB EMPRE PROP CONT NO EST
Veículo: RENAULT DUSTER
Modelo: 16 D 4X2
Placa: KPP4088
Km:
Nº do Relatório: 240717235
Data da Vistoria: 10/07/2024

Dados - Base de Índice Nacional BIN

RENAVAM: 00569636671
Fabricante: RENAULT
Nº do Chassi: 93YHSR6P5EJ881343
Nº do Motor: K4MD694Q115931
Nº do Câmbio: Não Informado
Carroceria: Não Informado
Ano Fab/Mod.: 2013/2014
Capacidade: 05
Cilindrada: 1598
Espécie: PAS / AUTOMOVEL
Potência: 115

Verificação de Dados e de Identificação

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	✓	Ok
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran? O	✓	Ok
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Ok
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	✗	Constam 04 multas no DETRAN/RJ
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	✓	Ok
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Ok
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Ok
DÉBITO DE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE LICENCIAMENTO?	✗	GRT 2023 e 2024 em aberto para pagamento




Registro Fotográfico das Identificações do Veículo






Registro Fotográfico das Identificações do Veículo





Teste de Pintura



1 - Capô	!	Indícios repintura
2 - Teto	!	Indícios repintura
3 - Tampa traseira	!	Indícios repintura
4 - Paralamas dianteiro esquerdo	✗	Indícios reparação/repintura
5 - Porta Dianteira Esquerda	✗	Indícios reparação/repintura
6 - Porta Traseira Esquerda	✗	Indícios reparação/repintura
7 - Lateral Traseira Esquerda	✗	Indícios reparação/repintura
8 - Paralamas Dianteiro Direito	!	Indícios repintura
9 - Porta Dianteiro Direito	!	Indícios repintura
10 - Porta Traseiro Direito	!	Indícios repintura
11 - Lateral Traseiro Direito	✗	Indícios reparação/repintura

Exterior

Estado geral da pintura	✓	
Estado geral da pintura	✓	
Amassados	✗	Avaria lateral traseira direita
Riscos / Arranhões	✓	
Frisos	✓	
Parachoque dianteiro	✗	Com riscos de uso
Parachoque traseiro	✗	Com riscos de uso
Borrachões	✓	
Farol Direito	✓	
Farol Esquerdo	✓	
Lanterna direita	✓	
Lanterna esquerda	✓	
Farol de neblina	✓	
Grade	✓	
Limpadores dianteiros	✓	
Limpador traseiro	✓	
Retrovisor direito	✓	
Retrovisor esquerdo	✓	
Maçanetas das portas	✓	
Maçaneta porta-malas	✓	
Guarnições dos vidros	✓	
Vidros	✓	
Parabrisa	✓	
Caixa de ar	✓	
Caixa de rodas	✓	



Interior

Estado geral do interior	✓	
Banco motorista	✗	Com avaria na forração
Banco passageiro	✗	Com avaria na forração
Banco traseiro	✗	Com avaria na forração
Forro de porta DE	✓	
Forro de porta DD	✓	
Forro de porta TE	✓	
Forro de porta TD	✓	
Tapete assoalho	✓	
Jogo de tapetes	✓	
Forro de teto	✓	
Volante	✓	
Painel	✓	
Mostradores do painel	✓	
Botões do painel	✓	
Difusores de ar	✓	
Sistema de som	✓	
Alavanca de marcha	✗	Com avaria
Console	✓	
Acionamento dos bancos	✓	
Cinto de seg motorista	✓	
Cinto de seg passageiro	✓	
Cintos traseiros	✓	
Tampa porta-luvas	✓	
Interior porta-luvas	✓	
Porta objetos das portas	✓	
Porta revista	✓	
Retrovisor interno	✓	
Encostos de cabeça	✓	
Tampa do porta malas	✓	
Ac do porta malas	✓	
Ac. do tanque	✓	
Ac. do capô	✓	
Odores	✓	

Rodas e Pneus

Roda Dianteira Direita	✓
Roda Dianteira Esquerda	✓
Roda TD	✓
Roda TE	✓
Roda estepe	✓
Pneu DD	✓
Pneu DE	✓
Pneu TD	✗
Pneu TE	✗
Pneu estepe	✓



Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Parte Elétrica

Farol Dianteiro Direito	!	SEM BATERIA
Farol Dianteiro Esquerdo	!	SEM BATERIA
Lanterna TD	!	SEM BATERIA
Lanterna TE	!	SEM BATERIA
Luz de ré	!	SEM BATERIA
Seta DD	!	SEM BATERIA
Seta DE	!	SEM BATERIA
Seta TD	!	SEM BATERIA
Seta TE	!	SEM BATERIA
Luz de placa	!	SEM BATERIA
Luz interna	!	SEM BATERIA
Iluminação do painel	!	SEM BATERIA
Ilum. dos mostradores	!	SEM BATERIA
Iluminação do som	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico DE	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico DD	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico TE	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico TD	!	SEM BATERIA
Retrovisor elétrico DE	!	SEM BATERIA
Retrovisor elétrico DD	!	SEM BATERIA
Trava das portas	!	SEM BATERIA
Limp. de parabrisa D	!	SEM BATERIA
Limp. de parabrisa T	!	SEM BATERIA
Esguicho parabrisa	!	SEM BATERIA
Esguicho VT	!	SEM BATERIA
Kit multmidia	!	SEM BATERIA
Alarme	!	SEM BATERIA
Ar condicionado	!	SEM BATERIA

Manuais

Manual	!	Não foi apresentado
Livrete de revisões	!	Não foi apresentado
Chave reserva	!	Não foi apresentado
Chave de rodas	✓	
Macaco	✓	
Triângulo de seg	✓	
Extintor de incêndio	*	



Mecânica / Teste de Rodagem

Central eletrônica	!	Sem bateria
Vazamentos	✗	Parte inferior bloco motor e caixa bastante úmido
Pastilha de freio	!	
Funcionamento geral	!	Reservatório de arrefecimento abaixo do mínimo
Direção	✗	Indícios de vazamento no sistema de direção
Freios	!	
Câmbio	!	
Embreagem	!	
Barulhos internos	!	
Barulhos suspensão	!	
Rolamentos	!	
Alinhamento	!	

Detalhamento de Avarias e Defeitos

VEÍCULO SEM BATERIA NO MOMENTO DA VISTORIA.

Impressões e Comentários

1-Consultas realizada às 19:31 do dia 10/07/2024. 2-DETRAN/RJ informa veículo licenciado 2023 com 04 multas no nada consta DETRAN/RJ e com GRT 2023 R\$76,77 e GRT 2024 R\$76,77 em aberto para pagamento. *****VALOR ESTIMADO R\$ 7.500,00*****

Observações

Nenhuma observação realizada.



Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Termos do Relatório

Esta vistoria é de caráter privado, de verificação pré-compra para orientação em termos de consultoria automotiva, de um veículo usado e suas informações tem validade apenas para o exato momento de sua execução, limitando-se a tentar identificar visualmente e sem desmontar nenhuma peça, possíveis problemas ou adulterações no veículo. As consultas nas bases de dados são de responsabilidade da fornecedora de informações. Qualquer alteração ou modificação no veículo, bem como a inclusão de novas informações nas bases de dados, invalida a análise feita na vistoria.

Este relatório NÃO possui validade como Laudo para transferência de propriedade junto ao Detran, fins judiciais ou como perícia e/ou vistoria técnica cível, criminal ou de engenharia.

M Silva Vistoria Comércio e Assessoria Veicular Ltda -

marcos@peritoautomotivo.com.br CNPJ: 52.496.587/0001-75 Estrada de Jacarepaguá 1193 22753-030 RJ
Tel: (21) 9816-90815