



Vistoria Completa
marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Informações do Cliente e do Veículo



Nome: SINDICATO TRAB EMPRE PROP CONT NO EST
Veículo: RENAULT SANDERO
Modelo: EXP16
Placa: LTF3018
Km:
Nº do Relatório: 240717236
Data da Vistoria: 10/07/2024

Dados - Base de Índice Nacional BIN

RENAVAM: 00210195266
Fabricante: RENAULT
Nº do Chassi: 93YBSR7UHAJ482424
Nº do Motor: K7MJ714Q081165
Nº do Câmbio: Não Informado
Carroceria: Não Informado
Ano Fab/Mod.: 2010/2010
Capacidade: 05
Cilindrada: 1595
Espécie: PASSAGEIRO/ AUTOMOVE
Potência: 98

Verificação de Dados e de Identificação

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	✓	Ok
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	✓	Ok
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran? O	✓	Ok
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	✓	Ok
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	✓	Ok
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	✗	Constam 08 no nada consta DETRAN/RJ
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	✓	Ok
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	✓	Ok
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	✓	Ok
DÉBITO DE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE LICENCIAMENTO?	✗	GRT 2023 e GRT 2024 em aberto para pagamento



Registro Fotográfico das Identificações do Veículo






Registro Fotográfico das Identificações do Veículo





Teste de Pintura



1 - Capô	✓	Pintura Original
2 - Teto	✓	Pintura Original
3 - Tampa traseira	!	Indícios repintura
4 - Paralama dianteiro esquerdo	✓	Pintura Original
5 - Porta Dianteira Esquerda	✓	Pintura Original
6 - Porta Traseira Esquerda	✓	Pintura Original
7 - Lateral Traseira Esquerda	✓	Pintura Original
8 - Paralama Dianteiro Direito	✓	Pintura Original
9 - Porta Dianteiro Direito	✓	Pintura Original
10 - Porta Traseiro Direito	!	Indícios repintura
11 - Lateral Traseiro Direito	✗	Indícios reparação/repintura

Exterior

Estado geral da pintura	✗	Com riscos de uso. Vide fotos em anexo
Estado geral da pintura	✓	
Amassados	✗	Com amassados. Vide fotos em anexo
Riscos / Arranhões	✗	Com riscos de uso. Vide fotos em anexo
Frisos	✓	
Paracheque dianteiro	✗	Com riscos e desencaixado
Paracheque traseiro	✗	Com riscos e com avaria
Borrachões	✓	
Farol Direito	!	Lente fosca
Farol Esquerdo	!	Lente fosc
Lanterna direita	✓	
Lanterna esquerda	✓	
Farol de neblina	*	
Grade	✓	
Limpadores dianteiros	✓	
Limpador traseiro	✓	
Retrovisor direito	✓	
Retrovisor esquerdo	✓	
Maçanetas das portas	✓	
Maçaneta porta-malas	✓	
Guarnições dos vidros	✓	
Vidros	✓	
Parabrisa	✓	
Caixa de ar	✓	
Caixa de rodas	✓	



Interior

Estado geral do interior	✓	
Banco motorista	!	Com descostura
Banco passageiro	✓	
Banco traseiro	✓	
Forro de porta DE	!	Com riscos no puxador
Forro de porta DD	!	Com riscos no puxador
Forro de porta TE	✓	
Forro de porta TD	✓	
Tapete assoalho	!	Com desgaste de uso parte traseira
Jogo de tapetes	✗	Faltando tapete traseiro esquerdo
Forro de teto	✓	
Volante	✗	Com desgaste de uso
Painel	✓	
Mostradores do painel	✓	
Botões do painel	✓	
Difusores de ar	✓	
Sistema de som	✓	
Alavanca de marcha	✓	
Console	✓	
Acionamento dos bancos	✓	
Cinto de seg motorista	✓	
Cinto de seg passageiro	✓	
Cintos traseiros	✓	
Tampa porta-luvas	✓	
Interior porta-luvas	✓	
Porta objetos das portas	✓	
Porta revista	✓	
Retrovisor interno	✓	
Encostos de cabeça	✓	
Tampa do porta malas	✗	Sem a tampa
Ac do porta malas	✓	
Ac. do tanque	✓	
Ac. do capô	✓	
Odores	✓	

Rodas e Pneus

Roda Dianteira Direita	✓
Roda Dianteira Esquerda	✓
Roda TD	✓
Roda TE	✓
Roda estepe	✓
Pneu DD	✗
Pneu DE	✗
Pneu TD	✗
Pneu TE	✗
Pneu estepe	✓



Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Parte Elétrica

Farol Dianteiro Direito	!	SEM BATERIA
Farol Dianteiro Esquerdo	!	SEM BATERIA
Lanterna TD	!	SEM BATERIA
Lanterna TE	!	SEM BATERIA
Luz de ré	!	SEM BATERIA
Seta DD	!	SEM BATERIA
Seta DE	!	SEM BATERIA
Seta TD	!	SEM BATERIA
Seta TE	!	SEM BATERIA
Luz de placa	!	SEM BATERIA
Luz interna	!	SEM BATERIA
Iluminação do painel	!	SEM BATERIA
Ilum. dos mostradores	!	SEM BATERIA
Iluminação do som	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico DE	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico DD	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico TE	!	SEM BATERIA
Vidro elétrico TD	!	SEM BATERIA
Retrovisor elétrico DE	!	SEM BATERIA
Retrovisor elétrico DD	!	SEM BATERIA
Trava das portas	!	SEM BATERIA
Limp. de parabrisa D	!	SEM BATERIA
Limp. de parabrisa T	!	SEM BATERIA
Esguicho parabrisa	!	SEM BATERIA
Esguicho VT	!	SEM BATERIA
Kit multimedia	!	SEM BATERIA
Alarme	!	SEM BATERIA
Ar condicionado	!	SEM BATERIA

Manuais

Manual	✓	
Livrete de revisões	✓	
Chave reserva	!	Não foi apresentado
Chave de rodas	✓	
Macaco	✓	
Triângulo de seg	✓	
Extintor de incêndio	*	



Mecânica / Teste de Rodagem

Central eletrônica	!	SEM BATERIA
Vazamentos	✖	Bloco do motor, caixa de cambio e sistema de direção úmidos de lubrificantes
Pastilha de freio	!	
Funcionamento geral	!	
Direção	✖	Sistema de direção com indícios de vazamento
Freios	!	
Câmbio	✖	Caixa úmida de lubrificantes
Embreagem	!	
Barulhos internos	!	
Barulhos suspensão	!	
Rolamentos	!	
Alinhamento	!	

Detalhamento de Avarias e Defeitos

VEÍCULO SEM BATERIA NO MOMENTO DA VISTORIA

Impressões e Comentários

1-Consultas realizada às 19:42 do dia 10/07/2024. 2-DETRAN/RJ informa veículo licenciado 2023 com 08 multas no nada consta DETRAN/RJ e GRT 2023 R\$76,77 e GRT 2024 R\$76,77 em aberto para pagamento. *****VALOR ESTIMADO R\$1.000,00 *****

Observações

Nenhuma observação realizada.



Registro Fotográfico da Vistoria



10 de jul. de 2024 12:31:20
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 12:31:46
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 12:31:34
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 12:32:01
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 12:32:49
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 12:34:18
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Registro Fotográfico da Vistoria





Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Registro Fotográfico da Vistoria



10 de jul. de 2024 12:43:01
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



10 de jul. de 2024 12:44:12
32 Avenida Passos
Centro
Rio de Janeiro



Vistoria Completa

marcos@peritoautomotivo.com.br
CNPJ: 52.496.587/0001-75 - Estrada de Jacarepaguá 1193
22753-030 - Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 9816-90815



Termos do Relatório

Esta vistoria é de caráter privado, de verificação pré-compra para orientação em termos de consultoria automotiva, de um veículo usado e suas informações tem validade apenas para o exato momento de sua execução, limitando-se a tentar identificar visualmente e sem desmontar nenhuma peça, possíveis problemas ou adulterações no veículo. As consultas nas bases de dados são de responsabilidade da fornecedora de informações. Qualquer alteração ou modificação no veículo, bem como a inclusão de novas informações nas bases de dados, invalida a análise feita na vistoria.

Este relatório NÃO possui validade como Laudo para transferência de propriedade junto ao Detran, fins judiciais ou como perícia e/ou vistoria técnica cível, criminal ou de engenharia.

M Silva Vistoria Comércio e Assessoria Veicular Ltda -

marcos@peritoautomotivo.com.br CNPJ: 52.496.587/0001-75 Estrada de Jacarepaguá 1193 22753-030 RJ
Tel: (21) 9816-90815